

[illegible]

LEGENDAS ACABAMENTOS	
TETO	1 TETO
	1 FORRO EM PVC BRANCO
	2 LAJE EM CONCRETO ARMADO
	3 RADELE
	3 SELLADOR ACRÍLICO, MASSA ACRÍLICA, PINTURA ACRÍLICA FORA COR: BRANCO VEZ
PAREDE	3 DIVISÓRIAS EM PAINEL, 200x120 CM, 20 CM DE PAREDE, 10 CM DE AGU. TIPO DUPLO LAMINAR - SUSCATER
	3 CERÂMICA 15x15 x 5 mm. COR: BRANCA
	4 REJO
	1 LADRILHOS HIDRÁULICO TIPO TROTTO 1/2 x 1/2 x 2 cm
	2 PISO VINÍLICO 30 x 30 cm. COR: VERDE
PISO	3 CERÂMICA TIPO A 45 x 45 cm, CARGO PLUS BONE - SLIMIA

<input checked="" type="radio"/>	BANCADA	EM CONCRETO ARMADO REVESTIDO COM CERÂMICA TIPO A 15 x 15 cm, COR: BRANCA
<input checked="" type="radio"/>	BANCADA	EM CONCRETO ARMADO REVESTIDO COM CERÂMICA TIPO A 15 x 15 cm, COR: BRANCA
<input checked="" type="radio"/>	BANCADA	EM CONCRETO ARMADO QUEIMADO
<input checked="" type="radio"/>	BANCADA	EM GRANITO CINZA ANDORRINHA 1,65 m x 0,50 m C/ RODA-BANCA E TESTEIRA (ver Verbas)
<input checked="" type="radio"/>	BANCADA	EM GRANITO CINZA ANDORRINHA 1,47 m x 0,50 m C/ RODA-BANCA E TESTEIRA (ver Verbas)
<input checked="" type="radio"/>	TANQUE	EM ALVENARIA E CONCRETO ARMADO REVESTIDO COM CERÂMICA TIPO A 15 cm x 15 cm, COR: BRANCA

Observações
<p>- PE DIREITO DOS AMBIENTES DE 3,0 m;</p> <p>- SUBSTITUIÇÃO DE 30% DAS ANELAS (REFERENTE ÀS PERTENCENTES A EDUA); TROCAR AS QUE SE ENCONTRAM COM VÍDEO QUEBRADO, COM PEÇAS DANIFICADAS E DETERIORADAS PELA AÇÃO DE PÚRPURA OU INFILTRAÇÃO, POR NÍVEL DE IGUAL MODELO;</p> <p>- PINTURA DE 100% DAS ANELAS (ANTIGAS E NOVAS, REFERENTE ÀS PERTENCENTES A EDUA); C/ ESM. SINTÉTICO FOLIO PROTETO;</p> <p>- SUBSTITUIÇÃO DE 30% DAS TALLAS (REFERENTES ÀS PERTENCENTES A EDUA); TROCAR AS QUE SE ENCONTRAM DANIFICADAS;</p> <p>- PINTURA EM TODAS AS PORTAS DE MADEIRA EXISTENTES, SUBSTITUIR APENAS AS DE ACESSO AOS VÍCIS E AOS BÓXES.</p>